



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 06 70; (499) 578 02 20
www.roszdravnadzor.gov.ru

25.10.2022 № ОДЧ-1116/22

На № _____ от _____

О коррекционных
мероприятиях

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения медицинских изделий письмо ООО «Аэросервис» о проведении коррекционных мероприятий.

ООО «Аэросервис» осуществлялось проведение коррекционных мероприятий в отношении медицинских изделий, произведенных по ТУ 9451-001-97094752-2010 до 30.01.2017:

- «Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион А150»;
- «Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион А310»;
- «Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион В 150Т х300»;
- «Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион В150Тх900» (см. Приложение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

Исх. № 338
от « 21 » октября 2022 г.

Субъектам обращения
медицинских изделий

Информационное письмо


В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) № 01И-1154/16 от 15.06.2016, №01И-1754/16 от 08.09.2016, № 01И-2713/16 от 30.12.2016 о выявлении на территории Российской Федерации незарегистрированных медицинских изделий – обеззараживателей-очистителей воздуха «Тион А150», «Тион А310», «ТИОН В Lam-1S», «ТИОН В Lam-2S», «Тион В150Тх300», «Тион В150Тх900», произведенных по ТУ 9451-001-97094752-2010 – компанией-производителем ООО «Аэросервис» (ИНН 5408244411) осуществлялось проведение коррекционных мероприятий в отношении указанных медицинских изделий, выпущенных до 30.01.2017 г.

В информационном письме компании-производителя ООО «Аэросервис» (ИНН 5408244411) в адрес субъектов обращения медицинских изделий (Приложение к информационному письму Росздравнадзора №01И-627/17 от 20.03.2017) было рекомендовано в случае выявления указанных медицинских изделий в медицинских организациях по проведению коррекционных мероприятий обращаться к производителю.

Согласно технической и эксплуатационной документации производителя, средний срок службы данных медицинских изделий составляет не менее 5 лет, по истечению указанного срока возможность дальнейшей эксплуатации изделия определяет производитель. На данный момент средний срок службы вышеуказанных медицинских изделий, выпущенных до 30.01.2017 г., истек.

В связи с ликвидацией компании-производителя ООО «Аэросервис» (ИНН 5408244411) и истечением среднего срока службы медицинских изделий ООО «Аэросервис» (ИНН 5445038216) информирует о завершении коррекционных мероприятий в отношении вышеуказанных медицинских изделий.

Генеральный директор
управляющей организации
ООО «Аэросервис»
(ИНН 5445038216)



(подпись)

Козлов С.И.